

附件

2023 年度第一、二季度环评文件复核发现问题和处理意见

序号	环评文件名称	环评文件存在的问题	建设单位 处理意见	编制单位 处理意见	编制人员 处理意见	审批部门 处理意见
1	无机非金属系列材料及制品的生产第一期建设项目环境影响报告表	质量问题： 1、遗漏相关评价因子。根据《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015），废气污染因子遗漏挥发性有机物、氟化物、锆及其化合物、臭气浓度。 2、环境质量现状监测因子不符合相关规定。环境空气质量现状调查遗漏 TSP。	建设单位: 湖南省新煜田新材料有限公司（91431128MA7DFLNG8R） 处理意见: 通报 处理依据: 《监管办法》第二十六条第一款第一、六项	编制单位: 贵州伽驰泰景生态环境咨询有限公司（91520402MACAUY5W82） 处理意见: 通报并失信记分 5 分 处理依据: 《监管办法》第二十六条第一款第一、六项，第三十一条、第三十二条第九项；《记分办法（试行）》第七条	编制人员: 王金娥（BH024239） 处理意见: 通报并失信记分 5 分 处理依据: 《监管办法》第二十六条第一款第一、六项，第三十一条、第三十二条第九项；《记分办法（试行）》第七条	审批部门: 永州市生态环境局新田分局 审批时间: 2023 年 5 月 处理意见: 通报 处罚依据: 《监管办法》第三十条第四款
2	桃源县新设太平寺矿区弃土场建设项目(一期)环境影响报告表	质量问题： 1、生态环境现状调查不全。缺失地表水环境、地下水环境和声环境现状调查和评价的内容，且未明确不进行上述环境要素现状调查的原因，同时也无项目场址及周边的土地利用类型的说明，与《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》规定不符。 2、固废适应标准错误。报告表对照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及 2013 年第 36 号环境保护部公告修改单中的有关规定对项目选址合理性进行分析，实际《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)已于 2021 年 7 月 1 日实施。 3、环境影响评价内容不全。报告表以“本项目为矿区弃土场的建设，施工期与运营期一起进行评价”为由，未给出施工期生态环境影响分析和生态保护措施，但项目施工期为场库建设，营运期为弃土作业，两者活动不一样，其生态环境影响和采取的生态保护措施不一致，应分别分析和明确环保措施；同时报告表缺失营运期的生态保护措施的内容。	建设单位: 湖南桃源南方新材料科技有限公司（91430725MA4PK7H11P） 处理意见: 通报 处理依据: 《监管办法》第二十六条第一款第二、六、九及十项	编制单位: 湖南怀德全过程工程咨询有限公司（914307007170433152） 处理意见: 通报并失信记分 5 分 处理依据: 《监管办法》第二十六条第一款第二、六、九及十项，第三十一条、第三十二条第九项；《记分办法（试行）》第七条	编制人员: 王近近（BH032443） 处理意见: 通报并失信记分 5 分 处理依据: 《监管办法》第二十六条第一款第二、六、九及十项，第三十一条、第三十二条第九项；《记分办法（试行）》第七条	审批部门: 常德市生态环境局桃源分局 审批时间: 2023 年 4 月 处理意见: 通报 处罚依据: 《监管办法》第三十条第四款
3	湖南长炼新材料科技股份有限公司 2000 吨/年糠醇加氢系列产品项目影响报告书	质量问题： 1、建设项目概况中的建设地点错误。（报告书 P78 页中给出的项目建设地点坐标、以及建设项目环境影响报告书基础信息表中给出的定位全部错误，不在企业用地范围。除附图 2 平面布置图外所有的附图标注的厂区位置范围全部错误，不属于厂区范围）。 2、相关环境影响要素内容不全。报告书未对生态环境影响评价等级进行判定，未对施工期和运营期的生态环境影响及对策措施进行分析。不符合《环境影响评价技术导则 生态影响》	建设单位: 湖南长岭石化科技开发有限公司（91430600782871950G） 处理意见: 通报 处理依据: 《监管办法》第二十六条第一款第三、七、八、九及十项	编制单位: 湖南环腾环保工程有限公司（91430600MA4QL6MN7D） 处理意见: 通报并失信记分 5 分 处理依据: 《监管办法》第二十六条第一款第三、七、八、九及十项，第三十一条、第三十二条第九项；《记分办法（试	编制人员: 喻细香（BH036145）、程亮（BH023505） 处理意见: 通报并失信记分 5 分 处理依据: 《监管办法》第二十六条第一款第三、七、八、九及十项，第三十一条、第三十二	审批部门: 岳阳市生态环境局 审批时间: 2023 年 4 月 处理意见: 通报 处罚依据: 《监管办法》第三十条第四款

		（HJ19-2022）中 4.2.2、4.3 等相关要求和《环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）中 4.2.2 的要求。 3、遗漏环保目标。水环境保护目标遗漏文桥河；大气环境保护目标遗漏西侧约 300m 原文桥镇居民区。 4、大气环境影响评价预测结果错误。如：报告书中 PM₁₀ 敏感点叠加预测结果占标率在 1.5%左右，但是环境质量现状 PM₁₀ 的占标率高达 71.4%。 5、未按规定提出风险防范措施。项目环境风险评价工作等级为一级，报告书未按照 HJ169-2018 附录 J 要求应给出区域应急疏散通道、安置场所位置图和防止事故废水进入外环境的控制封堵系统图。		行）》第七条	条第九项；《记分办法（试行）》第七条	
4	年产 2 万吨锂离子电池石墨负极材料项目环境影响报告书	质量问题： 1、污染源源强核算错误。硫含量核算错误，报告中石油焦、针状焦含硫率数据与附件不符，根据报告书提供的附件显示，石油焦硫元素含量为 0.311%、针状焦硫元素含量为 0.49%，而报告书文本中硫元素平衡核算时将石油焦硫元素含量定为 0.15%、针状焦硫元素含量定为 0.25%，导致二氧化硫产生量及排放量核算错误。 2、环境影响评价内容不全。固废分析遗漏废焦油及焦油污泥。	建设单位：湖南阿斯米新材料有限公司 （91430124MAC3BGEP9R） 处理意见：通报 处理依据：《监管办法》第二十六条第一款第五、九项	编制单位：湖南明启环保工程股份有限公司 （91430121MA4M3Y1Q24） 处理意见：通报并失信记分 5 分 处理依据：《监管办法》第二十六条第一款第五、九项，第三十一条、第三十二条第九项；《记分办法（试行）》第七条	编制人员：苏峰 （BH016642）、黄利娟 （BH026847） 处理意见：通报并失信记分 5 分 处理依据：《监管办法》第二十六条第一款第五、九项，第三十一条、第三十二条第九项；《记分办法（试行）》第七条	审批部门：长沙市生态环境局宁乡分局 审批时间：2023 年 5 月 处理意见：通报 处罚依据：《监管办法》第三十条第四款
5	1 万吨/年电子级四氧化三锰工业生产线建设项目环境影响报告书	质量问题： 1、污染物源强核算内容不全。未核算液氨配置氨水和 98%浓硫酸使用过程的污染物源强。 2、降低环境影响评价等级。环境风险 Q 值计算未考虑氨水作为风险物质(浓度 8%氨水折算为 20%氨水,氨水浓度≥20%(CAS 号: 1336-21-6, 临界量 Q 值: 10t)，本项目 8%氨水最大暂存量为 2*1000m³，8%氨水密度为 0.965g/cm³，8%氨水最大暂存量为 1930t，折算为 20%氨水的最大暂存量为 772t，危险物质数量与临界量比值 q/Q=77.2，结合报告 98%硫酸中的 q/Q=9.2，得出全厂危险物质数量与临界量比值 Q=86.4，对应得出 P3-E2 的环境风险潜势为Ⅲ，风险评价等级为二级。	建设单位：湖南兆成新材料有限责任公司 （91433124MA4RFPR00J） 处理意见：通报 处理依据：《监管办法》第二十六条第一款第二、五项	编制单位：湖南烨辰环保科技有限公司 （91430211MA7EM8522N） 处理意见：通报并失信记分 5 分 处理依据：《监管办法》第二十六条第一款第二、五项，第三十一条、第三十二条第九项；《记分办法（试行）》第七条	编制人员：袁建英 （BH053139） 处理意见：通报并失信记分 5 分 处理依据：《监管办法》第二十六条第一款第二、五项，第三十一条、第三十二条第九项；《记分办法（试行）》第七条	审批部门：湘西州生态环境局 审批时间：2023 年 3 月 处理意见：通报 处罚依据：《监管办法》第三十条第四款
6	桂东县普乐文溪建筑废弃物再生利用项目环境影响报告表	质量问题： 1、遗漏环境保护目标。文本和环境保护目标图对大气环境保护目标的方位与距离描述不明确（文本中描述大气环保目标为周边 298~500m，图中未标示方位与距离）；根据查询的项目所在区域卫星图，遗漏北、东北面的环保目标。 2、环境质量现状监测因子不符合相关规定。未开展环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物 TSP 的现状监测。 3、污染源源强核算错误。初期雨水量按雨水汇流面积 1500m²，核算为 25.72m³/次，而报告描述项目占地面积 4000m²，建设	建设单位：桂东县全聚得建筑废弃物再生利用有限公司 （91431027MAC3EB9Q81） 处理意见：通报 处理依据：《监管办法》第二十六条第一款第五、六及七项	编制单位：深圳市博朗环境技术有限公司 （91440300MA5HFTAC4X） 处理意见：通报并失信记分 5 分 处理依据：《监管办法》第二十六条第一款第五、六及七项，第三十一条、第三十二条第九项；《记分办法（试行）》	编制人员：张银铭 （BH047925） 处理意见：通报并失信记分 5 分 处理依据：《监管办法》第二十六条第一款第五、六及七项，第三十一条、第三十二条第九项；《记分办法（试行）》	审批部门：郴州市生态环境局桂东分局 审批时间：2023 年 4 月 处理意见：通报 处罚依据：《监管办法》第三十条第四款

		厂房 200m ² ，其它的面积也应考虑雨水汇流面积。		第七条	第七条	
7	湖南九溪塑料制品有限公司年产 2400 万个集成蜂蜜瓶盖建设项目环境影响报告表	质量问题： 1、遗漏评价因子。遗漏项目的特征因子臭气浓度。 2、环境质量现状监测因子不符合相关规定。环境空气现状调查中遗漏与项目有关的主要污染因子 TSP 的检测。 3、遗漏环境保护目标。遗漏规划的环保目标（主导风向侧下风向有规划的居住用地（P52））。 4、降低环境影响评价标准。喷码废气未执行湖南省《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）表 1 中的大气污染物排放限值和《印刷工业大气污染物排放标准》（GB 41616—2022）。	建设单位： 湖南九溪塑料制品有限公司 （91431000MAC1W3G71T） 处理意见： 通报 处理依据： 《监管办法》第二十六条第一款第一、二、六及七项	编制单位： 深圳市博朗环境技术有限公司 （91440300MA5HFTAC4X） 处理意见： 通报并失信记分 5 分 处理依据： 《监管办法》第二十六条第一款第一、二、六及七项，第三十一条、第三十二条第九项；《记分办法（试行）》第七条	编制人员： 张银铭 （BH047925） 处理意见： 通报并失信记分 5 分 处理依据： 《监管办法》第二十六条第一款第一、二、六及七项，第三十一条、第三十二条第九项；《记分办法（试行）》第七条	审批部门： 湖南郴州经济开发区管理委员会 应急与生态环境局 审批时间： 2023 年 5 月 处理意见： 通报 处罚依据： 《监管办法》第三十条第四款
8	年产 50 万 m ³ 商品混凝土搅拌站搬迁、扩建项目变更环评环境影响报告表	质量问题： 1、环境质量现状监测因子不符合相关规定。未开展环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物 TSP 的现状监测。 2、污染源核算错误。制砂车间在各产污节点设置集气罩，另要求车间密闭，默认粉尘的收集效率为 100%不合理，未考虑无组织排放。	建设单位： 邵东市汇鑫商品混凝土有限公司 （91430521MA4L2XRX61） 处理意见： 通报 处理依据： 《监管办法》第二十六条第一款第五、六项	编制单位： 深圳市博朗环境技术有限公司 （91440300MA5HFTAC4X） 处理意见： 通报并失信记分 5 分 处理依据： 《监管办法》第二十六条第一款第五、六项，第三十一条、第三十二条第九项；《记分办法（试行）》第七条	编制人员： 张银铭 （BH047925） 处理意见： 通报并失信记分 5 分 处理依据： 《监管办法》第二十六条第一款第五、六项，第三十一条、第三十二条第九项；《记分办法（试行）》第七条	审批部门： 邵阳市生态环境局邵东分局 审批时间： 2023 年 4 月 处理意见： 通报 处罚依据： 《监管办法》第三十条第四款
9	年产 1500 吨 PE 袋建设项目环境影响报告表	质量问题： 1、遗漏评价因子。遗漏项目的特征因子臭气浓度。 2、降低环境影响评价标准。印刷过程中挥发性有机物执行湖南省《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017），同时还应执行《印刷工业大气污染物排放标准》（GB 41616—2022），GB 41616—2022 中无组织排放控制要求更为严格、具体，厂区内监控点位的设置更具体。 3、污染源强核算错误。废水污染源遗漏印刷清洗废水。	建设单位： 邵东雅辉包装制品有限公司 （91430521MA4QDKXP8Y） 处理意见： 通报 处理依据： 《监管办法》第二十六条第一款第一、二及五项	编制单位： 深圳市博朗环境技术有限公司 （91440300MA5HFTAC4X） 处理意见： 通报并失信记分 5 分 处理依据： 《监管办法》第二十六条第一款第一、二及五项，第三十一条、第三十二条第九项；《记分办法（试行）》第七条	编制人员： 张银铭 （BH047925） 处理意见： 通报并失信记分 5 分 处理依据： 《监管办法》第二十六条第一款第一、二及五项，第三十一条、第三十二条第九项；《记分办法（试行）》第七条	审批部门： 邵阳市生态环境局邵东分局 审批时间： 2023 年 4 月 处理意见： 通报 处罚依据： 《监管办法》第三十条第四款
10	宜章县满堂红烟花爆竹有限公司年产 44160 万米引火线建设项目环境影响报告表	质量问题： 1、水污染源强核算不全或错误。生产过程用水量和排水量核算错误（报告表中将产污系数中的废水量错误的写成用水量，导致废水排放量核算结果偏低）。 2、环境保护措施可行性论证不符合相关规定。未对生产废水经沉淀处理后能否满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）旱作类标准进行分析，未对生产废水用于周边荒山浇灌的可行性进行论证；环境风险防范措施不全：含火药类废渣、沉淀池底泥暂存危废间，暂存未提出防自燃、爆炸要求。	建设单位： 宜章县满堂红烟花爆竹有限公司 （91431022MA4R6A8C8Q） 处理意见： 通报 处理依据： 《监管办法》第二十六条第一款第五、十项	编制单位： 深圳市泰越生态环境有限公司 （91440300MA5HMDA19J） 处理意见： 通报并失信记分 5 分 处理依据： 《监管办法》第二十六条第一款第五、十项，第三十一条、第三十二条第九项；《记分办法（试行）》第七条	编制人员： 宋欣 （BH031219） 处理意见： 通报并失信记分 5 分 处理依据： 《监管办法》第二十六条第一款第五、十项，第三十一条、第三十二条第九项；《记分办法（试行）》第七条	审批部门： 郴州市生态环境局宜章分局 审批时间： 2023 年 2 月 处理意见： 通报 处罚依据： 《监管办法》第三十条第四款

11	宜章县珍华爆竹有限公司年产 55000 万米引火线建设项目环境影响报告表	质量问题: 1、水污染源强核算不全或错误。生产过程用水量和排水量核算错误（报告表中将产污系数中的废水量错误的写成用水量，导致废水排放量核算结果偏低）。 2、环境保护措施可行性论证不符合相关规定。未对生产废水经沉淀处理后能否满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）旱作类标准进行分析，未对生产废水用于周边荒山浇灌的可行性进行论证；环境风险防范措施不全：含火药类废渣、沉淀池底泥暂存危废间，暂存未提出防自燃、爆炸要求。	建设单位: 宜章县珍华爆竹有限公司 （9143102258700670XL） 处理意见: 通报 处理依据: 《监管办法》第二十六条第一款第五、十项	编制单位: 深圳市泰越生态环境有限公司 （91440300MA5HMDA19J） 处理意见: 通报并失信记分 5 分 处理依据: 《监管办法》第二十六条第一款第五、十项，第三十一条、第三十二条第九项；《记分办法（试行）》第七条	编制人员: 宋欣 （BH031219） 处理意见: 通报并失信记分 5 分 处理依据: 《监管办法》第二十六条第一款第五、十项，第三十一条、第三十二条第九项；《记分办法（试行）》第七条	审批部门: 郴州市生态环境局宜章分局 审批时间: 2023 年 2 月 处理意见: 通报 处罚依据: 《监管办法》第三十条第四款
12	湖南省雄达烟花爆竹有限责任公司年产 5 万箱爆竹建设项目环境影响报告表	质量问题: 1、水污染源强核算不全或错误。生产过程用水量和排水量核算错误（报告表中将产污系数中的废水量错误的写成用水量，导致废水排放量核算结果偏低）。 2、声环境影响预测与评价内容不全。噪声遗漏对 50m 范围内声环境保护目标影响分析。 3、环境保护措施可行性论证不符合相关规定。未对生产废水经沉淀处理后能否满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）旱作类标准进行分析，未对生产废水用于周边荒山浇灌的可行性进行论证；环境风险防范措施不全：含火药类废渣、沉淀池底泥暂存危废间，暂存未提出防自燃、爆炸要求。	建设单位: 湖南省雄达烟花爆竹有限责任公司 （91431022587006814X） 处理意见: 通报 处理依据: 《监管办法》第二十六条第一款第五、九及十项	编制单位: 深圳市泰越生态环境有限公司 （91440300MA5HMDA19J） 处理意见: 通报并失信记分 5 分 处理依据: 《监管办法》第二十六条第一款第五、九及十项，第三十一条、第三十二条第九项；《记分办法（试行）》第七条	编制人员: 宋欣 （BH031219） 处理意见: 通报并失信记分 5 分 处理依据: 《监管办法》第二十六条第一款第五、九及十项，第三十一条、第三十二条第九项；《记分办法（试行）》第七条	审批部门: 郴州市生态环境局宜章分局 审批时间: 2023 年 2 月 处理意见: 通报 处罚依据: 《监管办法》第三十条第四款
13	宜章县万和爆竹有限公司年产 5 万箱爆竹建设项目环境影响报告表	质量问题: 1、水污染源强核算不全或错误。生产过程用水量和排水量核算错误（报告表中将产污系数中的废水量错误的写成用水量，导致废水排放量核算结果偏低）。 2、环境保护措施可行性论证不符合相关规定。未对生产废水经沉淀处理后能否满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）旱作类标准进行分析，未对生产废水用于周边荒山浇灌的可行性进行论证；环境风险防范措施不全：含火药类废渣、沉淀池底泥暂存危废间，暂存未提出防自燃、爆炸要求。	建设单位: 宜章县万和爆竹有限公司 （91431022587006830K） 处理意见: 通报 处理依据: 《监管办法》第二十六条第一款第五、十项	编制单位: 深圳市泰越生态环境有限公司 （91440300MA5HMDA19J） 处理意见: 通报并失信记分 5 分 处理依据: 《监管办法》第二十六条第一款第五、十项，第三十一条、第三十二条第九项；《记分办法（试行）》第七条	编制人员: 宋欣 （BH031219） 处理意见: 通报并失信记分 5 分 处理依据: 《监管办法》第二十六条第一款第五、十项，第三十一条、第三十二条第九项；《记分办法（试行）》第七条	审批部门: 郴州市生态环境局宜章分局 审批时间: 2023 年 2 月 处理意见: 通报 处罚依据: 《监管办法》第三十条第四款
14	宜章县阿隆华正爆竹有限公司年产 5 万箱爆竹建设项目环境影响报告表	质量问题: 1、水污染源强核算不全或错误：生产过程用水量和排水量核算错误（报告表中将产污系数中的废水量错误的写成用水量，导致废水排放量核算结果偏低）。 2、环境保护措施可行性论证不符合相关规定：未对生产废水经沉淀处理后能否满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）旱作类标准进行分析，未对生产废水用于周边荒山浇灌的可行性进行论证。环境风险防范措施不全：含火药类废渣、沉淀池底泥暂存危废间，暂存未提出防自燃、爆炸要求。	建设单位: 宜章县阿隆华正爆竹有限公司 （91431022MA4PK5T987） 处理意见: 通报 处理依据: 《监管办法》第二十六条第一款第五、七及十项	编制单位: 深圳市泰越生态环境有限公司 （91440300MA5HMDA19J） 处理意见: 通报并失信记分 5 分 处理依据: 《监管办法》第二十六条第一款第五、七及十项，第三十一条、第三十二条第九项；《记分办法（试行）》	编制人员: 宋欣 （BH031219） 处理意见: 通报并失信记分 5 分 处理依据: 《监管办法》第二十六条第一款第五、七及十项，第三十一条、第三十二条第九项；《记分办法（试行）》	审批部门: 郴州市生态环境局宜章分局 审批时间: 2023 年 2 月 处理意见: 通报 处罚依据: 《监管办法》第三十条第四款

		3、遗漏环境保护目标。大气环境保护目标遗漏临近厂界的小河村居民点（0-115m 范围）。		第七条	第七条	
15	宜章县瑞康爆竹有限公司年产 5 万箱爆竹建设项目环境影响报告表	质量问题： 1、水污染源强核算不全或错误：生产过程用水量和排水量核算错误（报告表中将产污系数中的废水量错误的写成用水量，导致废水排放量核算结果偏低）。 2、环境保护措施可行性论证不符合相关规定：未对生产废水经沉淀处理后能否满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）旱作类标准进行分析，未对生产废水用于周边荒山浇灌的可行性进行论证。环境风险防范措施不全：含火药类废渣、沉淀池底泥暂存危废间，暂存未提出防自燃、爆炸要求。	建设单位： 宜章县瑞康爆竹有限公司 （91431022MA4PKLF25L） 处理意见： 通报 处理依据： 《监管办法》第二十六条第一款第五、十项	编制单位： 深圳市泰越生态环境有限公司 （91440300MA5HMDA19J） 处理意见： 通报并失信记分 5 分 处理依据： 《监管办法》第二十六条第一款第五、十项，第三十一条、第三十二条第九项；《记分办法（试行）》第七条	编制人员： 宋欣 （BH031219） 处理意见： 通报并失信记分 5 分 处理依据： 《监管办法》第二十六条第一款第五、十项，第三十一条、第三十二条第九项；《记分办法（试行）》第七条	审批部门： 郴州市生态环境局宜章分局 审批时间： 2023 年 2 月 处理意见： 通报 处罚依据： 《监管办法》第三十条第四款
16	湖南福盛爆竹有限公司年产 5 万箱爆竹建设项目环境影响报告表	质量问题： 1、水污染源强核算不全或错误：生产过程用水量和排水量核算错误（报告表中将产污系数中的废水量错误的写成用水量，导致废水排放量核算结果偏低）。 2、环境保护措施可行性论证不符合相关规定：未对生产废水经沉淀处理后能否满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）旱作类标准进行分析，未对生产废水用于周边灌山林浇灌的可行性进行论证。环境风险防范措施不全：含火药类废渣、沉淀池底泥暂存危废间，暂存未提出防自燃、爆炸要求。	建设单位： 湖南福盛爆竹有限公司 （91431022MA4PHKWAXA） 处理意见： 通报 处理依据： 《监管办法》第二十六条第一款第五、十项	编制单位： 深圳市泰越生态环境有限公司 （91440300MA5HMDA19J） 处理意见： 通报并失信记分 5 分 处理依据： 《监管办法》第十四条、第二十六条第一款第五、十项，第三十一条、第三十二条第九项；《记分办法（试行）》第七条	编制人员： 宋欣 （BH031219） 处理意见： 通报并失信记分 5 分 处理依据： 《监管办法》第二十六条第一款第五、十项，第三十一条、第三十二条第九项；《记分办法（试行）》第七条	审批部门： 郴州市生态环境局宜章分局 审批时间： 2023 年 2 月 处理意见： 通报 处罚依据： 《监管办法》第三十条第四款
17	宜章县本雄爆竹厂年产 5 万箱爆竹建设项目环境影响报告表	质量问题： 1、水污染源强核算不全或错误：生产过程用水量和排水量核算错误（报告表中将产污系数中的废水量错误的写成用水量，导致废水排放量核算结果偏低）。 2、环境保护措施可行性论证不符合相关规定：未对生产废水经沉淀处理后能否满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）旱作类标准进行分析，未对生产废水用于周边灌山林浇灌的可行性进行论证。环境风险防范措施不全：含火药类废渣、沉淀池底泥暂存危废间，暂存未提出防自燃、爆炸要求。	建设单位： 宜章县本雄爆竹厂 （91431022796875549M） 处理意见： 通报 处理依据： 《监管办法》第二十六条第一款第五、十项	编制单位： 深圳市泰越生态环境有限公司 （91440300MA5HMDA19J） 处理意见： 通报并失信记分 5 分 处理依据： 《监管办法》第二十六条第一款第五、十项，第三十一条、第三十二条第九项；《记分办法（试行）》第七条	编制人员： 宋欣 （BH031219） 处理意见： 通报并失信记分 5 分 处理依据： 《监管办法》第二十六条第一款第五、十项，第三十一条、第三十二条第九项；《记分办法（试行）》第七条	审批部门： 郴州市生态环境局宜章分局 审批时间： 2023 年 2 月 处理意见： 通报 处罚依据： 《监管办法》第三十条第四款
18	宜章县裕丰爆竹厂年产 5 万箱爆竹建设项目环境影响报告表	质量问题： 1、水污染源强核算不全或错误。生产过程用水量和排水量核算错误（报告表中将产污系数中的废水量错误的写成用水量，导致废水排放量核算结果偏低）。 2、环境保护措施可行性论证不符合相关规定。未对生产废水经沉淀处理后能否满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）旱作类标准进行分析，未对生产废水用于周边灌山林浇灌的可行性进行论证。环境风险防范措施不全：含火药类废渣、沉淀池底泥暂存危废间，暂存未提出防自燃、爆炸要求。	建设单位： 宜章县裕丰爆竹厂 （9143102267558450XJ） 处理意见： 通报 处理依据： 《监管办法》第二十六条第一款第五、十项	编制单位： 深圳市泰越生态环境有限公司 （91440300MA5HMDA19J） 处理意见： 通报并失信记分 5 分 处理依据： 《监管办法》第二十六条第一款第五、十项，第三十一条、第三十二条第九项；《记分办法（试行）》第七条	编制人员： 宋欣 （BH031219） 处理意见： 通报并失信记分 5 分 处理依据： 《监管办法》第二十六条第一款第五、十项，第三十一条、第三十二条第九项；《记分办法（试行）》第七条	审批部门： 郴州市生态环境局宜章分局 审批时间： 2023 年 2 月 处理意见： 通报 处罚依据： 《监管办法》第三十条第四款

19	湖南蓝伯化工有限责任公司年产40万吨电石及配套氧化钙整合改造升级项目环境影响报告书	质量问题: 1、污染源源强核算错误。报告书遗漏石灰窑、电石炉进料无组织粉尘排放情况，全部考虑为有组织排放，与实际情况不相符。 2、遗漏评价因子。根据《石灰、电石工业大气污染物排放标准》（GB41618-2022）表1，电石炉排放口含氰化氢（电石合成过程中产生），该报告电石炉气送入石灰窑做燃料，但未交代氰化氢的产生情况和排放情况。因此报告中特征因子遗漏氰化氢及相关影响评价内容（缺特征因子源强、现状监测和环境影响评价）。	建设单位: 湖南蓝伯化工有限责任公司 （91431223736765751B） 处理意见: 通报 处理依据: 《监管办法》第二十六条第一款第一、五项	编制单位: 深圳市泰越生态环境有限公司 （91440300MA5HMDA19J） 处理意见: 通报并失信记分5分 处理依据: 《监管办法》第二十六条第一款第一、五项，第三十一条、第三十二条第九项;《记分办法（试行）》第七条	编制人员: 宋欣 （BH031219） 处理意见: 通报并失信记分5分 处理依据: 《监管办法》第二十六条第一款第一、五项，第三十一条、第三十二条第九项;《记分办法（试行）》第七条	审批部门: 怀化市生态环境局 审批时间: 2023年5月 处理意见: 通报 处罚依据: 《监管办法》第三十条第四款
20	沅陵县沅陵镇宏源建筑石料用灰岩矿项目环境影响报告表	质量问题: 1、环境质量现状监测不符合相关规定。项目现状补充监测中，两个TSP监测点位提供了每天3个TSP监测数据，但未进行TSP日均浓度监测。TSP监测点位G2、G3监测小时浓度已经超过0.3mg/m ³ ，但报告表仍判定为环境空气质量达标。	建设单位: 湖南沅宏实业有限公司 （91431222MABTB3HJ55） 处理意见: 通报 处理依据: 《监管办法》第二十六条第一款第六项	编制单位: 长沙创科咨询有限公司 （91430102MA7N1RK82T） 处理意见: 通报并失信记分5分 处理依据: 《监管办法》第二十六条第一款第六项,第三十一条、第三十二条第九项;《记分办法（试行）》第七条	编制人员: 张旭 （BH049024） 处理意见: 通报并失信记分5分 处理依据: 《监管办法》第二十六条第一款第六项，第三十一条、第三十二条第九项;《记分办法（试行）》第七条	审批部门: 怀化市生态环境局沅陵分局 审批时间: 2023年1月 处理意见: 通报 处罚依据: 《监管办法》第三十条第四款
21	湖南恒生制药股份有限公司制剂扩建项目环境影响报告表	质量问题: 1、厂界外50m内存在居民点（声环境敏感点），未按《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求开展声环境敏感目标现状监测并开展达标分析。	建设单位: 湖南恒生制药股份有限公司 （91430400730523233Y） 处理意见: 通报 处理依据: 《监管办法》第二十六条第一款第六、九项	编制单位: 长沙科思美环保科技有限公司 （91430105MA4Q9AL67D） 处理意见: 通报并失信记分5分 处理依据: 《监管办法》第二十六条第一款第六、九项，第三十一条、第三十二条第九项;《记分办法（试行）》第七条	编制人员: 陈修仁 （BH008449）、钟涛 （BH008456） 处理意见: 通报并失信记分5分 处理依据: 《监管办法》第二十六条第一款第六、九项，第三十一条、第三十二条第九项;《记分办法（试行）》第七条	审批部门: 衡阳市生态环境局衡阳县分局 审批时间: 2023年6月 处理意见: 通报 处罚依据: 《监管办法》第三十条第四款
22	化学原料药扩建项目环境影响报告书	质量问题: 1、环境质量现状监测不符合相关规定。项目属于改扩建项目，地下水评价等级二级，未开展包气带监测，不符合地下水导则中“8.3.2.2 对于一、二级的改、扩建项目，应在可能造成地下水污染的主要装置或设施附近开展包气带污染现状调查”。 2、降低环境影响评价工作等级。根据盐酸美氟尼酮、磷酸奥司他韦物料平衡，乙酸乙酯每批次用量分别为703kg、960kg，102、105车间Q值核算不准确，甲苯密度0.872g/cm ³ ，按最大储罐容积(20立方米)的90%估算最大储存量为15.696吨，甲苯临界量为10吨，Q值合计>1;项目涉及烷基化工艺，M	建设单位: 湖南凯铂生物药业有限公司 （914301817991275119） 处理意见: 通报 处理依据: 《监管办法》第二十六条第一款第二、六项	编制单位: 长沙科思美环保科技有限公司 （91430105MA4Q9AL67D） 处理意见: 通报并失信记分5分 处理依据: 《监管办法》第二十六条第一款第二、六项，第三十一条、第三十二条第九项;《记分办法（试行）》第七条	编制人员: 陈修仁 （BH008449）、尹晓辉 （BH029524） 处理意见: 通报并失信记分5分 处理依据: 《监管办法》第二十六条第一款第二、六项，第三十一条、第三十二条第九项;《记分办法（试行）》第七条	审批部门: 长沙市生态环境局浏阳分局 审批时间: 2023年5月 处理意见: 通报 处罚依据: 《监管办法》第三十条第四款

		值 10, 危险物质及工艺系统危险性等级 P4, 宜华山水名城(一期) 位于周边 500m 范围内, 户数约 1042 户, 人口总数大于 500 人, 大气环境敏感程度分级 E2, 综合判断风险潜势为 II, 大气环境风险等级为三级评价, 环评报告风险等级为简单分析。				
23	中电建湖南临澧年产 30 万吨蒙脱石新材料项目环境影响报告表	质量问题: 1、项目污染源核算错误。(1) 水平衡和源强分析中遗漏了批复提及的车间和地面清洗废水、初期雨水。(2) 液化石油气烘干机废气遗漏颗粒物。(3) “运营期环境影响和保护措施” 中废气产排污情况计算多处有误(例如 P29 辊磨颗粒物排放量 11310* 收集效率 0.99* 处理效率(1-99.91%) =10.08t/a, 与报告中排放量 123.177 t/a 不符)。(4) 固废中遗漏烘干过程的生物质燃烧灰渣。 2、未按相关规定提出环境保护措施。报告中项目多处颗粒物产生环节均采用袋式除尘但全部呈无组织排放, 且年排放量较大(例如擂磨颗粒物无组织排放量 191.342t/a, 辊磨颗粒物无组织排放量 123.177t/a), 报告中未进行该项措施可行性论证, 且厂界无组织无法达标。	建设单位: 湖南南润新材料科技有限公司 (91430724MA4P8LUE3E) 处理意见: 通报 处理依据: 《监管办法》第二十六条第一款第五、十项	编制单位: 长沙沛霖环保科技有限公司 (91430111MABQ0K9C0U) 处理意见: 通报并失信记分 5 分 处理依据: 《监管办法》第二十六条第一款第五、十项, 第三十一条、第三十二条第九项;《记分办法(试行)》第七条	编制人员: 高磊 (BH025352) 处理意见: 通报并失信记分 5 分 处理依据: 《监管办法》第二十六条第一款第五、十项, 第三十一条、第三十二条第九项;《记分办法(试行)》第七条	审批部门: 常德市生态环境局临澧分局 审批时间: 2023 年 3 月 处理意见: 通报 处罚依据: 《监管办法》第三十条第四款
24	新邵县三郎庙铅锌锑矿和鸿发采石场综合治理与生态修复工程环境影响报告表	质量问题: 1、降低环境影响评价标准。报告表中营运期废水铊执行《湖南省工业废水铊污染物排放标准》(DB43/968-2014), 实际应执行《工业废水铊污染物排放标准》(DB 43 968-2021) 0.002mg/L。 2、未按相关规定提出环境保护措施。报告表未明确含重金属废渣的固废类别, 未针对废渣类型确定填埋场的防渗标准, 不符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020) 要求。报告表未开展营运期废水处理措施达标排放可行性、可靠性论证。	建设单位: 新邵县自然资源局 (1143052200632222XT) 处理意见: 通报 处理依据: 《监管办法》第二十六条第一款第二、十项	编制单位: 长沙宜青环境评估有限公司 (91430105MABQ8RFW5H) 处理意见: 通报并失信记分 5 分 处理依据: 《监管办法》第二十六条第一款第二、十项, 第三十一条、第三十二条第九项;《记分办法(试行)》第七条	编制人员: 宋欣 (BH031219) 处理意见: 通报并失信记分 5 分 处理依据: 《监管办法》第二十六条第一款第二、十项, 第三十一条、第三十二条第九项;《记分办法(试行)》第七条	审批部门: 邵阳市生态环境局新邵分局 审批时间: 2023 年 1 月 处理意见: 通报 处罚依据: 《监管办法》第三十条第四款
25	风电叶片生产线改扩建项目环境影响报告书	质量问题: 1、项目产品风电叶片结构成型生产涉及合成树脂交联、固化工艺, 该工序属于合成树脂工业, 应执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB3157-2015), 甲苯无组织排放应执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB3157-2015) 表 9 企业边界大气污染物浓度限值 0.8mg/m³, 而环评报告中甲苯无组织执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 中无组织排放监控浓度限值 2.4 mg/m³。项目产品风电叶片结构成型生产所使用的树脂主要为环氧树脂、酚醛树脂, 根据《合成树脂工业污染物排放标准》(GB3157-2015) 表 4, 环氧氯丙烷、酚类、甲醛污染因子适用于环氧树脂、酚醛树脂的合成树脂类型, 故项目遗漏标准规定的相关污染物——环氧氯丙烷、酚类、甲醛等。	建设单位: 株洲时代新材料科技股份有限公司光明分公司 (91430200MA4QDRG71D) 处理意见: 通报 处理依据: 《监管办法》第二十六条第一款第一、二、七、八及十项	编制单位: 株洲华晟环保技术有限公司 (91430211MA4QYG9Y21) 处理意见: 通报并失信记分 5 分 处理依据: 《监管办法》第二十六条第一款第一、二、七、八及十项, 第三十一条、第三十二条第九项;《记分办法(试行)》第七条	编制人员: 唐宁远 (BH020527)、阮章华 (BH017520) 处理意见: 通报并失信记分 5 分 处理依据: 《监管办法》第二十六条第一款第一、二、七、八及十项, 第三十一条、第三十二条第九项;《记分办法(试行)》第七条	审批部门: 株洲市生态环境局 审批时间: 2023 年 2 月 处理意见: 通报 处罚依据: 《监管办法》第三十条第四款

		本项目以工件大为理由未提出有机废气无组织排放的有效控制措施，理由不充分。地下水防渗措施中，危废暂存库、隔油池等为一般防渗，“该区域地面采用 20cm 混凝土硬化+1.5mm 环氧树脂漆防腐、防渗层，保证渗透系数 $K \leq 1 \times 10^{-7} \text{cm/s}$”不满足要求，P131、P149 防渗要求不够。 3、项目土壤（一级）、地下水（三级）等评价内容不全，未开展土壤理化特性调查；报告中水文地勘资料不全，未给出区域包气带岩土渗透系数，地下水环境风险定级依据不足；缺地下水跟踪监测方案，环境监测计划也不符合导则和规范要求（噪声、土壤不正确）。 4、遗漏环境保护目标。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），项目大气风险评价等级为二级，大气风险评价范围为厂界外 5km，环评报告书中仅给出厂界外 2.5km 范围内敏感目标，遗漏大气风险评价范围内 2.5-5km 范围的敏感目标。				
--	--	--	--	--	--	--